



MAPEFILL N-LH
TOIMIVUSDEKLARATSIOON
Nr CPR-NO1/0430

TOIMIVUSDEKLARATSIOON Nr CPR-NO1/0430

- 1) Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood: **MAPEFILL N-LH**
- 2) Kavandatud kasutusala(d): **Ankurdustooode betooni kandevõimet suurendavate sarrusvarraste (ribisarrusterase) paigaldamise teel hoonetes ja rajatistes.**
- 3) Tootja: **Mapei AS - Vallsetvegen 6 - 2120 Sagstua - Norge (Norway) - www.mapei.no**
- 4) Ühtlustatud standard: **EN 1504-6:2006**

Nr: Teavitatud asutus(ed):

1071 SINTEF AS by its institute SINTEF Community

- 5) Deklareeritud toimivus ning toimivuse püsivuse hindamine ja kontrollimine (AVCP):

Põhiomadused	Toimivus	AVCP
Väljatõmbetugevus:	Nihe $\leq 0,6$ mm koormusel 75 kN	2+
Kloriidisisaldus:	$\leq 0,05\%$	
Tuletundlikkus:	Klass A1	4
Ohtlikud ained:	NPD	-

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele.

Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud: **Trond Hagerud – Tegevjuht**



MAPEFILL N-LH
TOIMIVUSDEKLARATSIOON
Nr CPR-NO1/0430

Sagstua, 01/09/2024

.....
DoP on saadaval PDF-formaadis meie veebilehel.

<i>Revisjon 10 märkus:</i>	<i>Üldine uuendus pärast uue tarkvara kasutuselevõttu.</i>
----------------------------	--

REACH teave: REACH-määruse (EÜ) nr 1907/2006 artiklis 31 või vajaduse korral artiklis 33 nimetatud teave on esitatud ohutuskaardis, mille tootja teeb kättesaadavaks oma veebisaidil koos käesoleva toimivusdeklaratsiooniga

 1071	 Vallsetvegen 6 - 2120 Sagstua - Norge (Norway) www.mapei.no
23 CPR-NO1/0430 EN 1504-6 MAPEFILL N-LH Ankurdustooode betooni kandevõimet suurendavate sarrusvarraste (ribisarrusterase) paigaldamise teel hoonetes ja rajatistes.	
Väljatõmbetugevus:	Nihe $\leq 0,6$ mm koormusel 75 kN
Kloriidisisaldus:	$\leq 0,05\%$
Tuletundlikkus:	Klass A1

Tootja esitab koos toimivusdeklaratsiooniga (DoP) ka käesoleva lisa, et hõlbustada CE-märgisega tutvumist rahvusvahelistele klientidele. Lisatud CE-märgis võib mõnevõrra erineda sellest, mis on trükitud vastavale pakendile või dokumentatsioonile järgmistel põhjustel:

- graafilised kohandused ruumipuuduse tõttu pakendil või kasutatud trükimeetodite tõttu,
- erinev keel (sama pakend võib olla kasutusel mitmes riigis),
- toode on juba laos, kui CE-märgise uuendus rakendatakse,
- trükivead